



A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2018-12-17

Diarienummer

3144-573386-1-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Munkedal, Gårdsvägen 3
455 91 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Rydnell Gunnar
Sylvestergatan 7
41132 Göteborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning Krokstads-Torp 1:18	Ägare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed	Brukare/Innehavare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed
Fastighetsadress Krokstads-Torp 11		
Kontrolldatum 2018-12-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Norrahammar 726	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad 2018-12-14

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel	Benämning Storpipa med slung
--------------	--------------------------	---------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd för markstegen är felmonterat.	1

Brandskyddskontrollant

Michael Berglund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2018-12-17

Diarienummer
3144-573386-2-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Munkedal, Gårdsvägen 3
455 91 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Rydnell Gunnar
Sylvestergatan 7
41132 Göteborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning Krokstads-Torp 1:18	Ägare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed	Brukare/Innehavare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed
Fastighetsadress Krokstads-Torp 11		
Kontrolldatum 2018-12-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Ankarsrum	Våning Bottenvåning	Utrymme Sovrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad 2018-12-14

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel	Benämning Storpipa med slung och värmewegg
--------------	--------------------------	---

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd för markstegen är felmonterat.	1

Brandskyddskontrollant

Michael Berglund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2018-12-17

Diarienummer
3144-573386-3-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Munkedal, Gårdsvägen 3
455 91 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Rydneil Gunnar
Sylvestergatan 7
41132 Göteborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning Krokstads-Torp 1:18	Ägare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed	Brukare/Innehavare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed
Fastighetsadress Krokstads-Torp 11		
Kontrolldatum 2018-12-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn	Fabrikat/modell Äldre rund vit	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel	Benämning Storpipa med slung
--------------	--------------------------	---------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd för markstegen är felmonterat.	1
1.90	Läckage i kakelugn. Kraftigt läckage i kakelugnens båda sidor högt upp. Verkar vara en spricka i anslutningen.	1
3.20	Rökkanal bristfälligt. Spricka i rökkanalen på vinden vid riktningförändring.	1
3.20	Otåta sotluckor Trasig sotlucka.	1

Övrig upplysning

Nyttjandeförbud kvarstår på eldstaden.

Brandskyddskontrollant

Michael Berglund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbälgning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2018-12-17

Diarienummer
3144-573386-4-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Munkedal AB

Munkedal, Gårdsvägen 3
455 91 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Rydnell Gunnar
Sylvestergatan 7
41132 Göteborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning Krokstads-Torp 1:18	Ägare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed	Brukare/Innehavare Hult Roy Keddebo 19 66893 Ed
Fastighetsadress Krokstads-Torp 11		
Kontrolldatum 2018-12-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Ankarsrum	Våning Andra våningen	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel	Benämning Storpipa
--------------	--------------------------	-----------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd för markstegen är felmonterat.	1

Brandskyddskontrollant

Michael Berglund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.