



Ansvarig handläggare:
Andreas Persson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0530-93 94 36
E-post: andreas.persson@dalsland.se

BO JACOBSSON
BJÖRTVETEN GÄRDET
668 94 BÄCKEFORS

Dnr: **2018/251.AVL**

Inspektionsrapport - enskild avloppsanläggning

Fastighet: BJÖRTVETEN 1:65

2018-04-10 inspekterade Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) er avloppsanläggning. I samband med tillsynen noterades följande:

Nyttjande form	
<input checked="" type="checkbox"/>	Permanentboende +gästhus
	Fritidshus
	Annat

Typ av avlopp	
	Endast WC
	Endast BDT (Bad, Disk, Tvätt)
<input checked="" type="checkbox"/>	WC+BDT

Typ av slamskiljare	
	En- eller tvåkammarbrunn
<input checked="" type="checkbox"/>	Trekammarbrunn
	Sluten tank
	Annat

Efterföljande rening	
	Markbädd
<input checked="" type="checkbox"/>	Infiltration
	Stenkista
	Annan
	Saknas
	Anmärkning

Kammarindelning	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollerad
	Anmärkning:

Utsläppspunkt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mark, dike, slänt
	Vattendrag, sjö
	Okänd
	Annan

T-rör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollerad
	Anmärkning:

Avstånd till dricksvattenbrunn	
	< 50 meter
<input checked="" type="checkbox"/>	> 50 meter
	Okänt

Bra funktion på slamavskiljaren som har tillräcklig volym för de båda husen. Infiltrationen är väl underhållen och slås årligen från sly. Ingen lukt i luftningsrören. Fördelningsbrunn finns.



Resultat

X	Vid tillsynen framkom inga omständigheter som föranleder någon åtgärd enligt Miljöbalken.
	Vid tillsynen framkom brister, se anmärkningar och information/råd till fastighetsägaren.
	Vid tillsynen framkom oklarheter avseende er avloppsanläggning. Kontakta undertecknad!

Information till fastighetsägaren:

Fastighetsägaren bör med jämna mellanrum själv kontrollera sin avloppsanläggning, slamavskiljare samt efterföljande reningssteg, detta för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska. Det som kontrolleras i slamavskiljaren är bl.a. kammaringelning, T-rör samt att det inte är slam i tredje kammaren. På den efterföljande reningen kontrolleras luftningsrören, att det inte står vatten i dessa eller är mycket slam i botten. Det ska heller inte lukta starkt avlopp i dessa. Det är även viktigt att kontrollera fördelningsbrunnen, så att det inte är för högt stående vatten eller slam i denna. Finns en utloppsbrunn bör även den kontrolleras så att vattnet rinner ut som det ska. Är det mycket vatten i denna kan det vara tecken på att det har tätat vid utsläppspunkten. Badden ska hållas fri från sly eller vegetation med djupgående rötter vilka annars kan tränga in i badden och skada dess funktion.

En avloppsanläggning får inte anläggas eller ändras utan tillstånd från DMEK. Om avloppsanläggningar utförs utan anmälan/tillstånd kan en miljöstraffavgift dömas ut. För mer information, kontakta miljö- och energikontoret.

Boka gärna en rådgivning med undertecknad, eller någon annan avloppshandläggare på DMEK för att få hjälp med vilka olika alternativ som kan vara lämpliga till er fastighet.

Avgift

Vid tillsyn på enskild avloppsanläggning utgår en fast tillsynsavgift på 1 900 kronor, vilket motsvarar 2 timmars handläggning. Avgiften för tillsyn av enskilt avlopp är verkställighet och därför utgår inget särskilt beslut om avgiften. Avgiften ska betalas av fastighetsägaren. Faktura skickas separat.

Lagstöd:

Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 §: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för 1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Övrig information

Vi vill förtydliga att inspektionsrapporten inte är ett beslut och att innehållet i den



därmed inte kan överklagas. Har ni synpunkter på rapporten får ni gärna vända er till ansvarig handläggare.

Vid frågor och funderingar kontakta undertecknad.

Andreas Persson

Andreas Persson

Dalslands miljö- och energikontor